卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 2 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李小綸				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	現場調P300 T1.35 修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	現場調P300 T1.35 修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日現場調P300 必要於T1.35修復土堤施工
今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ **施工紀錄**

施工日期	109 年 1 月 3 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 p300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ **工作人數及時數**

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李4福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. p300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ **工作事項**

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯p200 T1.30修復土堤，環河p300 T1.35修復土堤。	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯p200 T1.30修復土堤 環河p300 T1.35修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ **執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)**

今日富聯p200已完成T1.30修復土堤施工，環河p300已完成T1.35修復土堤施工，今日施工一切順利完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 4 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P200 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>40 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200下.13條優土堤 瑞穗P300下.19條優土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>40 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200下.13條優土堤 瑞穗P300下.19條優土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200坐落於下.13條優土堤完成下，瑞穗P300坐落於下.19條優土堤完成下，今日施工一切良好成功地順利進。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 6 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳宥				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200T1.23修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：130 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200T1.23修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200由於T1.23修復土堤被下
今日施工一切順利完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 7 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 p300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. p200 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯p200左.05修復土堤，環保局p300左.08修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯p200左.05修復土堤 環保局p300左.08修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯p200的部分左.05修復土堤施工，環保局p300的部分左.08修復土堤施工，今日施工一切良好順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 8 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	☑有 □無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P200下.12修復土堤. 環局P300下.39修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P200下.14修復土堤 環局P300下.23修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯P200坡腳於下.12修復土堤施工下午則於下.14修復土堤施工.
環局P300坡腳上午於下.39修復土堤施工下午則於下.23修復土堤施工.今日施工一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 9 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李坤榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯D300左.1.修復土堤 現鋼D300左.2.3修復土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯D300左.1.修復土堤 現鋼D300左.2.3修復土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300四周於左.1.修復土堤施工 現鋼D300四周則於左.2.3修復土堤施工 今日施工一切順利完成.

簽核：　鄭智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 10 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>30 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300下.11條復土堤 環保局D300下.>9條復土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>10 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300下.11條復土堤 環保局D300下.>9條復土堤.
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘於下.11條復土堤施工. 環保局D300挖掘於下.>9條復土堤施工 今日施工一切順利完成.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 13 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李如新				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1 P300 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：750 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300下1.14修復土堤 環鋼P300下1.36修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：750 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300下1.14修復土堤 環鋼P300下1.36修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300的開於下1.14修復土堤完成了，環鋼P300的開則於下1.36修復土堤完成了，今日施工一切順利完畢。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 14 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李秋榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局P300左.15條修土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局P300左.15條修土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300四手於左.15條修土堤施工
今日施工一切順利完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 15 日 星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2. P300 8	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：280 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左、36餘復土堤、富聯P300左、18餘復土堤、 環鋼P300左、19餘復土堤。
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：400 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左、36餘復土堤、富聯P300左、18餘復土堤、 環鋼P300左、19餘復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300砂石於左、36餘復土堤施作、富聯P300砂石於左、18餘復土堤施作、環鋼P300砂石於左、19餘復土堤施作。今日施工一切順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 16 日 星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹4分前				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左、右修復土堤 瑞穗P300左、右修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左、右修復土堤 瑞穗P300左、右修復土堤 (富聯P300必須因進場機具至一天)
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300必須於左、右修復土堤施工. 瑞穗P300必須於左、右修復土堤施工 今日施工一切良好.

簽核： 羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 17 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	蔡文翰				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300下.18修復土堤 富聯D200下.29修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300下.15修復土堤 富聯D200下.30修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300時於下.18、下.15修復土堤施工 另一部富聯D200時則於下.29、下.30修復土堤施工 今日施工一切順利完畢。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 18 日 星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4.	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李偉銘				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	4	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300下0.8修復土堤	
下午	時間	如附件 富聯P300因腐蝕斷裂修復中 於12:30完成修復	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：320 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300下0.8修復土堤 富聯P200下1.30修復土堤 環興P300下1.30修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300此項於下0.8修復土堤完成 富聯P200此項上午因腐蝕斷裂無法施工 下午時於下1.30修復土堤完成 環興P300此項上午下午於下1.30修復土堤完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ **施工紀錄**

施工日期	109 年 1 月 20 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ **工作人數及時數**

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李士福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P300	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ **工作事項**

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：280 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下2.7修復土堤、富聯P300下1.9修復土堤。
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：400 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下2.7修復土堤、富聯P300下1.9修復土堤。 環鋼P300下0.3、下1.9修復土堤。
未完成範圍/作法		

■ **執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)**

今日富聯P300坍方於下2.7修復土堤完成、富聯P300坍方於下1.9修復土堤完成、環鋼P300坍方於下0.3、下1.9修復土堤完成。今日施工順暢。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 21 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李文榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>60 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下1.35條覆土堤，環鋼P300下1.29條覆土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>60 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下1.30條覆土堤環鋼P300下1.30條覆土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300由年於下1.35、下1.30條覆土堤完成，環鋼P300由于刘於下1.29、下1.30條覆土堤完成，今日施工順暢。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 22 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 ☑陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李山南				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	臺線P300下1.23修復土堤、環保局P300下1.40修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：140 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	臺線P300下1.21修復土堤、
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日臺線P300必須於下1.23、下1.21修復土堤施工 環保局P300必須於下1.40修復土堤施工 今日施工一切順利

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 1 月 22 日 星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	蔡[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：130 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300 T1.40修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：130 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300 T1.40修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300收斗於T1.40修復土堤裝上下
今日施工一切良好。

簽核：羅智文

109 年 1 月

日期	T1	T2
1		
2	環30	
3	成200 30、 環.35	
4		成200 13、 環.19
5		
6	成200 33	
7	下.08. 下環.05	
8	環.39.33.	成200 13、14
9	環.33.	成200 11、
10	環.39.	成200 11.
11		
12		
13	環36	成200 14
14		環15.
15		成200 18 菜200 36、 環.19.
16	環.39	菜200 30 環.08.
17	成200 39	菜200 18
18	成200 30(半天) 環30(半天)	菜200.08.
19		
20	成200 39.	菜200 37. 環.03.
21	菜200 35.30. 環.39 30.	
22	菜200 33. 環.40、	菜200 31
23	菜200 40	
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		