卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 7 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李小福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P200左.05新土堤 環保局P300左.05新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：210 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P200左.08新土堤 環保局P300左.05新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯P200的和環保局P300的聯合於左.05新土堤施工，下午富聯P200的和環保局P300的於左.08新土堤施工一切順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 3 日 星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	高小福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：>40 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300左、1、修復土堤 環保局P300左、1修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300左、1修復土堤、環保局P300左、1修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300挖掘機與環保局P300挖掘機於左、1共同修復土堤施工
大致一切良好

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 4 日　星期 □一 ☑二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 □陰天 ☑雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P200 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>40 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P200 T1.39.修復土堤. 環保局P200 T.05修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P200 T.08新土堤、環保局P200 T.14新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯P200由於T.39.修復土堤施工.下午由於T.08修復土堤施工.
環保局P200由於T.05與T.14修復土堤施作一切順利。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 9 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李明宗				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下.40條復土堤 環科P300下.34條復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下.10條復土堤 環科P300下.34條復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯P300時於下.40條復土堤施工下午則於下.10條復土堤施工
環科P300時今日於下.34條復土堤施工 今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 10 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李小榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P200 T1.>9修復土堤. 環保局P300 T1.34修復土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P200 T1.>9修復土堤. 環保局P300 T1.05修復土堤. 及T1.05	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200施作於T1.>9修復土堤. 環保局P300施作於T1.34及T1.05修復土堤施工. 今日施工一切順利完成.

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 11 日 星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 p300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. p300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	6.5		

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯p300左.0修復土堤 環保局p300左.0修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯p300左.0修復土堤 15:50時故障無法施工 環保局p300左.0修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯p300此手於左.0修復土堤施工下午15:50時因機具故障而無法施工實際施工約6小時50分及時間明日中午補足。
環保局p300此手於左.0修復土堤施工。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 12 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	9.3小時.		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施作內容	富聯P200左.1條復土堤　環興P300左.1.5條復土堤	
下午	時間	如附件　中午富聯停工加班1小時20分補休日不足時間.	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施作內容	富聯P200左.1條復土堤. 環興P300左.1.5條復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200作業於左.1條復土堤施工 中午富聯P200作業補休日不足時間1小時20分加班補足. 環興P300作業於左.1.5條復土堤施工大致一切順利.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 13 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P200 4	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李文福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度			
上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P200左.03修復土堤　提昇橋P200左.03修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P200左.03修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200的呼於左.03修復土堤施作大致已完成施工，
提昇橋P200的呼於左.03修復土堤。下午加強養護。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 16 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局D300左.0.8修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局D300左.0.8修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局D300以外於左.0.8修復土堤完成大致一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 17 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李政衡				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	環保局P300左.08修復土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	環保局P300左.08修復土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300好了於左.08修復土堤並平一切良好.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 18 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 D200	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳輝				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		□2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	現鋼D300五.二修復土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	現鋼D300五.二修復土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日現鋼D300四井於五.二修復土堤施工大致一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 19 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李文福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>60 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富豐P300左、35條覆土堤、環保局P300左、12條覆土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>60 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富豐P300左、35條覆土堤、環保局P300左、12條覆土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富豐P300四井於左、35條覆土堤施工、環保局P300四井則於左、12條覆土堤施工、今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 20 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺　D300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李化榕				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>80 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯D300左.36條復土堤，環興D300左.35條復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>80 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯D300左.36條復土堤，環興D300左.35條復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300時於左.36條復土堤施工，環興D300時則於左.35條復土堤施工，今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 21 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李文福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：260 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300左、引修復土堤、環興D300下、30修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：280 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300左、引修復土堤 環興D300下、30修復土堤
未完成範圍/作法		無

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300此手於左、引修復土堤施作、環興D300此手則於下、30修復土堤施作、今日施工一切順利完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 23 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李世雄				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300左、2-7條復土堤 環銅P300左、1-2條復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300左、2-7條復土堤 環銅P300左、24條復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300四期於左、2-7條復土堤、環銅P300四期於左、1、7、24條復土堤施工。今日施工大致一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 24 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳南				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300下方.以修復土堤 環銅D300下方.以修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300下方.以修復土堤 環銅D300下方.以修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300時于於下方.以修復土堤施工.環銅D300時于則於下方.以修復土堤施工.今日施工大致一切正常。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 25 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳輝				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富豐 P300 左.15 修復土堤，現稱 P300 左.35 修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富豐 P300 左.15 修復土堤 現稱 P300 左.35 修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富豐 P300 段對於左.15 修復土堤施工，現稱 P300 段則於左.35 修復土堤施工，今日施工一切順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 12 月 26 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李好倫				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300挖掘土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300挖掘土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300挖掘土堤施作 今日施工一切良好

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ **施工紀錄**

施工日期	108 年 12 月 27 日 星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ **工作人數及時數**

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ **工作事項**

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯D300 T1.40修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯D300 T1.40修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ **執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)**

今日富聯D300挖掘於T1.40修復土堤施作大致已完成也成功把堤防補建。

簽核：劉[illegible]

108 年 12 月

日期	T1	T2
1		
2		05、08、 (環)05、08
3		11、 (環)11、
4	39、	08 (環)05、14
5		
6		
7		
8		
9	40、 (環)34	10、
10	39 (環)34	05 (環)05
11		08、 (環)08、
12		11、 (環)15、
13		03、 (環)03、
14		
15		
16		(環)08
17		(環)08
18		(環)12
19		35、 (環)12、
20	(環)35、	36、
21	(環)30、	31、
22		
23	(環)34	37、 (環)12
24		31 (環)31
25	(環)35、	15、
26		30、
27	40、	
28		
29		
30		
31		