卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 7 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手_____臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹綸				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：210 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300左.35新土堤.D300左.03.修復土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：220 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300左.35新土堤.D300左.35新土堤.
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300四時於左.35新土堤施工另一部D300四時上午於左.03引水土堤施工.下午則於左.35新土堤施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 3 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：210 m 寬：200 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200左.30. P200左.05 新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：210 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200左.30. P200左.05 新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200段開挖左.30.新土堤施工.另一部P200段則於左.05新土堤施工一切順利.

簽核：羅[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 4 日 星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200左.31新土堤，P200右.25新土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：210 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200左.31新土堤.P200左.05新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200的坪於左.31.P200的坪於右.25.左.05新土堤施工一切順利完成.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 5 日 星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李昭成				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>10 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300 T.19新土堤、D200 T.35新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>10 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300 T.16新土堤 D200 T.05新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯D300時於T.19新土堤施工、D200時於T.35新土堤施工
下午富聯D300時於T.16新土堤施工、D200時則於T.05新土堤施工一切順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 6 日 星期 □一 □二 □三 □四 □五 □六 ☑日		
天氣狀況	上午 □晴天 □陰天 ☑雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炎新				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯 P300 左.08. P200 T1.35 修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯 P300 左.1.6. P200 T1.20. 修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯 P300 時於左.08 P200 時於 T1.35 修復土堤施作 下午富聯 P300 時於左.1.6. P200 時於 T1.20 修復土堤施作一切正常良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 7 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李士豪				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：210 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯 P300 下.05 新土堤 P200 下.08 新土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：210 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯 P300 下.05. P200 下.08 新土堤.
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯 P300 略高於下.05 新土堤完成下. P200 略高於下.08 新土堤完成下
下午富聯 P300 略高及 P200 略高於下.08 新土堤完成下一切正常。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 8 日 星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 > 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李秋霞				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯P300左.08 P200左.08 新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>200 m 寬：>10 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左.08 P200左.14 新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯P300的坪於左.08. P200的坪於左.08新土堤施作.下午富聯P300的坪於左.08 P200的坪於左.14新土堤施作一切順利完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 9 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李政榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍



工作進度			
上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300左.22引水土堤 P200左.03新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：2.0 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300左.22引水土堤 P200左.34新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯P300略坪於左.22引水土堤施作 P200略坪於左.03新土堤施作
下午P300略坪於左.22引水土堤施作完成 P200略坪於左.34新土堤施作一部份.

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 10 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李文瑞				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300在T.21引水土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300在T.15.T.12新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯D300位於T.21引水堤施作完成引水，下午富聯D300位於T.15.T.12新土堤施作一切順利良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 11 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：130 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	臺線P300西坪左、心新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：130 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	臺線P300西坪左、心新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日臺線P300西坪左、心新土堤施工一切工事順利。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 12 日 星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李世綱				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度			
上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯D300於10.29新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯D300於10.22新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘機於10.29、10.22新土堤施作及引水一切順利完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 13 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 □六 ☑日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹南				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300 T1-29 新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300 T1-12 新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300完成於T1-29、T1-12新土堤施工一切順利完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 14 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	☑有 □無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P300左.36.新土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P300左.31.新土堤.
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300將於左.36.新土堤施作，下午富聯P300將於左.31新土堤施作一切工程良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 15 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	☑有 □無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李仲翔				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300反、引新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300反、引新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘於反、引新土堤施作一切平安順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 16 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	☑有 □無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李岳霖				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	富聯D300左、36、左、22引水土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：3.0 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300左、36新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯D300挖掘於左、36、左、22引水土堤施工一切順利
下午富聯D300挖掘於左、36新土堤施工一切順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 17 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	☑有 □無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李柏榕				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下、16新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下、18新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯P300挖掘於下、16新土堤後下午富聯P300挖掘於下、18新土堤後一切順利良好。

簽核：雞智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 18 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李士榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左.21.新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左.06新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300時上午於左.21新土堤施作下午富聯P300時又於左.06新土堤施作一切順利良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 26 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	秦士禎				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局D300下1.36新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局D300下1.36新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局D300所於下1.36新土堤施工一切順利完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 25 日 星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李8分新				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局P300 T1.36 新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局P300 T1.36 新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300時於T1.36新土堤施工一切順利完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 26 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李柏霖				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：110 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	攪拌樹P300 T1.36新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：110 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	攪拌樹P300 T1.36新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日攪拌樹P300必須於T1.36新土堤施作一切依進度施工中一切良好。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 29 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李公緯				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：　　m 寬：　　m 高：　　m
	施工內容	
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環稠P300下.4之新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環稠P300時下午於下.4之新土堤施作一切順利良好。

簽核：　鄭宏智

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 30 日 星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	林[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局P300 T1.40新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局P300 T1.41.新土堤.
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300四分寺上午於T1.40新土堤施作.下午則於T1.41新土堤施作一切良好.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 10 月 31 日 星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局 P300 T1.41 新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局 P300 T1.41 新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局 P300 時段於 T1.41 新土堤施作一切順利完成。

簽核：

108年10月

日期	T1	T2
1		
2	35.	03. 35.
3	30	05.
4	36.	31. 05.
5	35.	19. 16. 05.
6	35. 30.	08. 14.
7		05. 08.
8		08. 14.
9	34.	03. 22.
10		31. 15. 12.
11		12.
12	29. 22.	
13	29.	12
14		36. 31.
15		[illegible] 31.
16		36. 22. 36
17		36. 18
18		31. 06.
19		
20		
21		
22		
23		
24	36. 環	
25	36 環	
26	36 環	
27		
28		
29	42 環	
30	41. 40 環	
31	41 環	