卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 1 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	☑有 □無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手 / 臺 D300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	蔡[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：300 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富豐D300下.05修復土堤、富豐D300下.39修復土堤 環鋼D300下.>9修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：300 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富豐D300下.35修復土堤、富豐D300下.06修復土堤 環鋼D300下.>9修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富豐D300位於下.05下.35修復土堤 富豐D300位於下.39、下.06修復土堤施工 環鋼D300位於下.>9修復土堤施工 今日施工一切順利

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 2 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2. P200 8	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：280 m 寬：>0 m 高：>0 m
	施工內容	富聯P300 方.08 修復土堤 富聯P200 方.12 修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：300 m 寬：>0 m 高：>0 m
	施工內容	富聯P300 方.19 修復土堤 富聯P200 方.12 修復土堤 瑞穗同P300 方.29 方.12 修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300 共計於方.08 方.19 修復土堤完成 富聯P200 共計於方.12 修復土堤完成 瑞穗同P300 共計於方.29 方.12 修復土堤完成 今日無一次違規

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 3 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹士衛				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>200 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯D300左.19條優土堤 富聯D200左.08條優土堤。
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>200 m 寬：>1.0 m 高：>1.0m
	施工內容	富聯D300左.03條優土堤 富聯D200左.03條優土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300完成於左.19.左.03條優土堤施作.另一部富聯D200完成於左.08.左.03條優土堤施作.今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 4 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手＿＿＿臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>70 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D300 T1.40修復土堤 富聯D300 T1.35修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D300 T1.36修復土堤 富聯D300 T.0修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300進行於T1.40、T1.36修復土堤施工，另一部富聯D300進行於T1.35、T.0修復土堤施工，今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 6 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	黃士榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300 T.31新土堤 富聯D200 T.31新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300 T.32新土堤 富聯D200 T.32新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300必須於T.31、T.32新土堤施工，富聯D200必須於T.31、T.32新土堤施工，今日施工順暢。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 7 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 > 臺 □環保局怪手 ＿＿ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他＿＿	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D300下.36.修復土堤.富聯D300下.32.新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>00 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D300下.36.修復土堤 富聯D300下.32.新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300的挖於下.36修復土堤施工，另一部富聯D300的挖則於下.32新土堤施工，今日施工一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 8 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 > 臺 □環保局怪手＿＿臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D300下、36條復土堤 富聯D300下、23條復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D300下、36條復土堤 富聯D300下、23條復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300的手於下、36條復土堤就下另部富聯D300的手於下、23條復土堤就下、今日就五一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 9 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	秦[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300左、75條復土堤、富聯D300左、14條復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：300 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300左、14條復土堤、富聯D300左、14條復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘於左、75條復土堤下午挖掘於左、14條復土堤施工。
富聯D300挖掘於左、14條復土堤施工、今日施工一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 7 月 10 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹竹翔				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
	施工內容	富聯D300反.15路優土堤 富聯D200反.15路優土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
	施工內容	富聯D300反.12路優土堤 富聯D200反.15路優土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300必須於反.15、反.12路優土堤施工另一部富聯D200時
又於反.15路優土堤施工今日施工順利。

簽核：鄭智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 7 月 11 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他 ____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯D300左、14條優土堤 富聯D200左、15條優土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：3.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯D300左、14條優土堤 富聯D200左、15條優土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300四分於左、14條優土堤施工，另一部富聯D200四分於左、15條優土堤施工，今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 7 月 13 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P300	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：350 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300 T1-35稻穗土堤 富聯P300 T1-34稻穗土堤 現翔P300 T1-35稻穗土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：300 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300 T1-32稻穗土堤 富聯P300 T1-33稻穗土堤 現翔P300 T1-35稻穗土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300 做於T1-35、T1-32稻穗土堤施工，富聯P300 做於T1-34、T1-33稻穗土堤施工，現翔P300 做於T1-35稻穗土堤施工，今日無工一切良好。

簽核

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 7 月 14 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	黃[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300 8	2. D300 8	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>80 m 寬：>3.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯D300 厂.08修復土堤 富聯D300 厂.31修復土堤 環保局D300 厂.35修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>3.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯D300 厂.05修復土堤 富聯D300 厂.09修復土堤 環保局D300 厂.35修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300共計於厂.08、厂.05修復土堤並且富聯D300共計於厂.31、厂.09修復土堤並且環保局D300共計於厂.35修復土堤 今日施工順利完成。

簽核：鄭[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 7 月 15 日 星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹士傑				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>10 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富豪D300下1.18條優土堤 富豪D300下1.14條優土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富豪D300下1.30條優土堤 富豪D300下1.26條優土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富豪D300砂石於下1.18、下1.30條優土堤施工，另一部富豪D300砂石於下1.14、下1.26條優土堤施工，今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 16 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>80 m 寬：2.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富豐P300 T.31 修復土堤、富豐P300 T.32 修復土堤、環福P300 T.24 修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>10 m 寬：2.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富豐P300 T.30 修復土堤、富豐P300 T.30 修復土堤、環福P300 T.30 修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富豐P300 由于於T.31、T.30 修復土堤施工，富豐P300 由于於T.32、T.30 修復土堤施工，環福P300 由于於T.24、T.30 修復土堤施工，今日施工順利完成。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 17 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 D300 4	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳鎮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：>1.0 m 高：>1.0m
	施工內容	環境D300左.14引水土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m
	施工內容	
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環境D300完成左.14引水土堤施工. 下午到因局裡有事休息. 今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 18 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>20 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D300下T.>3修復土堤 富聯D200下T.>2修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>20 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D300下T.>3修復土堤 富聯D200下T.>3修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300必須於T.>3修復土堤施工完成，分部富聯D200必須於T.>3修復土堤施工，今日施工一切順利。

簽核：　郭智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 20 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	黃[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2. P200 8	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>3.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	富聯P300 F.14 修復土堤 富聯P200 F.15 修復土堤 環署有P300 F.35 修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>80 m 寬：>3.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	富聯P300 F.30 修復土堤、富聯P200 F.26 修復土堤 環署有P300 F.35 修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300 位於 F.14、F.30 修復土堤施工 富聯P200 位於 F.15、F.26 修復土堤施工 環署有P300 位於 F.35 修復土堤施工 已施工完畢

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 21 日 星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	黃[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
	施工內容	嘉豐D300下1.23條復土堤 嘉豐D200下1.25條復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：220 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
	施工內容	嘉豐D300下1.23條復土堤 嘉豐D200下1.14條復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日嘉豐D300的手於下1.23條復土堤完成下午到嘉豐D200的時候下1.25下1.14條復土堤完成下。今日完成一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 9 月 22 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300左、12條復土堤 富聯D200左、06條復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>10 m 寬：>10m 高：>10m
	施工內容	富聯D300左、08條復土堤 富聯D200左、09條復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300共計於左、12、左、08條復土堤完成作業。另一部富聯D200共計於左、06、左、09條復土堤完成作業。今日施工一切順利。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 23 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李政翰				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300下0.8倍覆土機 富聯P200下1.34倍覆土機	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300下1.2下1.4倍覆土機 富聯P200下0.6倍覆土機	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300作業於下0.8下1.2下1.4倍覆土機施工 另一台富聯P200作業於下1.34下0.6倍覆土機施工 今日施工順利完成。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 25 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ___ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	蔡[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他___	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：3.0 m 高：1.0 m	
	施工內容	臺線D200左.14林道左.0修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：3.0 m 高：1.0 m	
	施工內容	臺線D200左.0修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日臺線D200必須於左.14林道.左.0修復土堤施工.
下午如於左.0修復土堤施工 今日施工一切良好.

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 27 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
	施工內容	富聯P200 T1-39、T1-35、T1-31修護土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
	施工內容	富聯P200 T1-44、T1-43修護土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200已完成於T1-39、T1-35、T1-31修護土堤施工 下午則於T1-44、T1-43修護土堤施工 今日施工各項作業均依照工程合約規定辦理。

簽核：郭智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 28 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	噴灑D200 T.29、T.34修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	噴灑D200 T.0修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

因昨日噴洒不足而造成土堤多處損壞，今日噴灑D200時於T.29、T.34、T.0修復土堤並加強洒水，今日施工一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 29 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P200 T1.30、T1.23修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P200 T1.16修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200進行於T1.30、T1.23、T1.16修復土堤施工
今日施工大致一切良好，明日另人員繼續。

簽核：郭智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 30 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 □晴天 ☑陰天 □雨天 下午 □晴天 ☑陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李世綱				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D20	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他 ____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 ☑其他(道路整修)
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m
	施工內容	富強 D200 好道路整修
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 ☑其他(道路整修)
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m
	施工內容	富強 D200 好道路整修
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

因連日大雨造成道路多處損壞，今日富強 D200 好則進行道路整修工程，已整修完成，今日施工一切良好。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 7 月 31 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 □晴天 ☑陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2.	3.
當日現場工作人數		□2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：110 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	嘉豐D200 T1.36、修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	嘉豐D200 T1.40修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日嘉豐D200挖掘機於T1.36、T1.40修復土堤施工
今日施工一切順利。

簽核：[illegible]

109 年 7 月

日期	T1	T2
1	成300 39	葉300 05. 15. 成300 06.
2	魏300 29	葉300 08. 19. 成300 12 魏300 12
3		葉300 19. 03. 成300 08. 03
4	葉300 40. 36. 成300 35	成300 08
5		
6	葉300 37. 32 成300 37. 32.	
7	成300 32.	葉300 丞 36.
8	成300 33.	葉300 丞 36.
9		葉300 丞 35. 14. 成300 丞 14.
10		葉300 15. 12. 成300 15.
11		葉300 14 成300 15
12		
13	葉300 35. 32. 成300 34. 33 魏300 35	
14	成300 31. 魏300 35	葉300 08. 05. 成300 09.
15	葉300 30. 成300 36	葉300 18. 成300 14.
16	葉300 31. 30. 成300 34 30 魏300 34 30	
17		魏300 14
18	葉300 33. 成300 33.	
19		
20	葉300 30 成300 36 魏300 35	葉300 14. 成300 15
21	葉300 33.	成300 35. 14.
22		葉300 12. 08. 成300 06. 09.
23	成300 34	葉300 08. 12. 14. 成300 06.
24		
25		成300 14 08. 06.
26		
27	成300 29. 35. 31 34. 33.	
28	成300 29. 34.	成300 08
29	成300 30. 33. 16.	
30		成300 道路整修
31	成300 36. 30.	