卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 5 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P200 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李仲甯				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200 T2.19.修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200 T2.06.修復土堤.
未完成範圍/作法		環保局P200 T1.>9修復土堤.

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200將於T2.19.T2.06修復土堤施作一切正常
環保局P200將則於T1.>9修復土堤施作.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 6 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P200 4	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李秋榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1 P200	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200 To.06修復土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200 To.31修復土堤 環保局P200 To.75修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200以外上午於To.06修復土堤施工，下午則於To.31修復土堤施工一切良好。環保局P200以外於To.75修復土堤施工。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 7 日 星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P200 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李山榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1 P200	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200 T1.75修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200 T1.75修復土堤 環保局P200 T1.75修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200改採於T1.75修復土堤施作一七月底。環保局P200改採於T1.75修復土堤施作。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 8 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P200 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200 T1.36修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200 T1.36修復土堤 環保局P200 T1.36 T2.18修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200必須於T1.36修復土堤施工一切完妥。
環保局P200必須於T1.36修復土堤 下午則於T2.18修復土堤施工。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 12 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P200	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P200西T1.3之修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P200西T1.3之修復土堤 現場P200西T2.0之修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200西計於T1.3之修復土堤施作一切完畢
現場P200西計劃於T2.0之修復土堤施作。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 13 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P200 4	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李岳霖				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯P200 T1.32、修復土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>5 m 高：>5 m
	施工內容	富聯P200 T1.32修復土堤 現耕P200 T1.32修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200四好於T1.32修復土堤施作一切良好了.
現耕P200四好下午如何富聯P200四好於T1.32修復土堤施作.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 14 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 3 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李佳翰				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3. D300
當日現場工作人數		□2 □3 □4 ☑5 □其他_____	使用量(小時)	8	8	8

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：>10 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300 厂.06引水土堤 富聯D300 厂.31修復土堤. 富聯D300 厂.36修復土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：>10 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300 厂.06修復土堤 富聯D300 厂.14修復土堤. 富聯D300 厂.14修復土堤
未完成範圍/作法		環興D300 厂.03修復土堤. 厂.14.

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300由於厂.06引水土堤及修復土堤施工。富聯D300由於兩部挖於厂.36引水土堤施工下午則於厂.14修復土堤施工一切良好。
環興D300由於於厂.03.厂.14修復土堤施工。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 15 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 3 臺 □環保局怪手 1 臺 p200	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹榕				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.p300	2.p200	3.p200
當日現場工作人數		□2 □3 □4 ☑5□其他_____	使用量(小時)	8	8	8

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：350 m 寬：>10 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯p300左、>>引水土堤、富聯p200左、1.8修復土堤、富聯p200左、1.8修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：350 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯p300左、>>引水土堤、富聯p200左、1.8修復土堤、富聯p200左、1.8修復土堤	
未完成範圍/作法		環保局p200左、1.8修復土堤	

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯p300必耳於左、>>引水土堤施作完成引水另外西面富聯p200必耳於左、1.8修復土堤施作一切良好。環保局p200必耳於左、1.8修復土堤施作。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 16 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 □晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 3 臺 □環保局怪手 1 臺 p>300 4	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李4條				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.p>300	2.p>300	3.p>300
當日現場工作人數		□2 □3 □4 ☑5 □其他＿＿	使用量(小時)	4	4	4

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：300 m 寬：>10 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯p300左、>0修復土堤 富聯p>300左、>0修復土堤 富聯p300左、18修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m
	施工內容	因太麻里溪揚塵，現場施作確保機具及人員安全 所以下午停止施作。
未完成範圍/作法		現場富聯p>300左、18修復土堤

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯p300以南於左、>0修復土堤、富聯p>300以南於左、>0修復土堤
另一部富聯p>300以南於左、18用環富聯p>300以南於左同修復土堤施作。下午因太麻里溪揚塵
確保機具及人員安全所以停止施作。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 27 日 星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 P300	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李政衡				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.P200	2.P300	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左、1.8新土堤. 富聯P200左、1.8新土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左、1.8新土堤. 富聯P200左、1.8新土堤.
未完成範圍/作法		環興P300左、1.8新土堤.

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300必須於左、1.8、1.8新土堤施作 另一台富聯P200必須於左、1.8新土堤施作 環興P300必須於左、1.8新土堤施作 一切完成。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 23 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 □無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李山福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P300	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左1.8新土堤 富聯P200左1.8新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左1.8新土堤 富聯P200左1.8新土堤
未完成範圍/作法		環興P300左1.8新土堤.

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300好和P200好於左1.8新土堤施作一切正常
環興P300好也於左1.8新土堤施作.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 29 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 3 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.D300	2.D300	3.D300
當日現場工作人數		□2 □3 □4 ☑5□其他_____	使用量(小時)	8	8	8

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：400 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300五.20新土堤 富聯D200五.20新土堤 富聯D300五.29新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：400 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300五.20新土堤 富聯D200五.20新土堤 富聯D300五.29新土堤 環興D300五.20新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘D200挖平於五.20新土堤施作 另一部富聯D300挖平於五.29新土堤施作一.二處 環興D300挖平於五.20新土堤施作。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 30 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 6 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李山泰				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2. P300 8	3. P300 8
當日現場工作人數		□2 □3 □4 □5□其他 8人	使用量(小時)	P300 8	P300 8	P300 8

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(施工道路整修)
	土堤概估(m)	長：600 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯 P300 T.30 P300 T.22 P300 T.35 P300 T1.29 P300 T1.29 新土堤施作、富聯 P300 施工道路整修。
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：600 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯 P300 T.30 P300 T.22 P300 T.35 P300 T1.29 P300 T1.29 新土堤施作 富聯 P300 施工道路整修
未完成範圍/作法		環興 P300 T.22 新土堤

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯 P300於T.30 P300於T.22 P300於T.35 P300於T1.29 P300於T1.29 新土堤施作，明日繼續富聯P300 T.35施工道路整修 環興P300 T.22新土堤施作。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 8 月 31 日 星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 6 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李4姓				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.P300	2.P300	3.P300
當日現場工作人數		□2 □3 □4 □5□其他 7人	使用量(小時)	8 P300 8	8 P300 8	8 P300 8

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 ☑其他(施工道路整修)
	土堤概估(m)	長：550 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下.06、P300下.30、P300下.30、P300下1.22 P300下1.29 新土堤、與P300施工道路整修
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 ☑其他(施工道路整修)
	土堤概估(m)	長：550 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下.06、P300下.30 P300下.30、P300下1.22、P300下1.29 新土堤 P300施工道路整修
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯共計P300於下.06、P300於下.30、P300於下.30、P300於下1.22 P300於下1.29新土堤施作一切良好。另一部P300以於施工道路整修。

簽核：羅智文