卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 6 月 1 日 星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 3 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	秦士翰				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P300	3. P300
當日現場工作人數		□2 □3 □4 ☑5□其他_____	使用量(小時)	8	8	8

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：350 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	富騏P300左.12、富騏P300左.12、富騏P300左.12 修復土堤. 環翔P300左.05 引水土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：350 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	富騏P300左.12、富騏P300左.12、富騏P300左.12 修復土堤. 環翔P300左.05 引水土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富騏P300以外 P300以外 P300以外於左.12修復土堤施工.
環翔P300以外以於左.05引水土堤施工.今日施工一切良好.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 2 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 3 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李士福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P200	3. P200
當日現場工作人數		□2 □3 □4 ☑5 □其他_____	使用量(小時)	8	8	8

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：380 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300方.21引水堤 富聯P200方.12 P200方.08修復土堤 環興P300方.05.引水堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：350 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300方.05.P200方.12.P200方.08修復土堤 環興P300方.06修復土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯P300完成於方.21引水堤施工.富聯P200完成方.12.P200完成方.08修復土堤.下午富聯P200完成於方.05.P200完成方.12.P200完成方.08修復土堤施工.環興P300完成於方.21方.06引水.修復土堤施工.今日施工一切順利.

簽核：

羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 3 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 3 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹雄				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P200	3. P200
當日現場工作人數		□2 □3 □4 ☑5 □其他_____	使用量(小時)	8	8	8

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	富聯P300及0.5引水土堤. 富聯P200及1.5富聯P200及1.5格優土堤. 環資局P300及0.5引水土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：350 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	富聯P300及0.8. 富聯P200及1.5. 富聯P200及1.5格優土堤 環資局P300及0.8格優土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300的寬於及0.5.及0.8引水格優土堤 富聯P200的寬度分別及1.5格優土堤施工. 環資局P300的寬如分別及0.5.及0.8引水格優土堤施工. 今日施工一切順利。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 4 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 3 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	秀如				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P200	3. P200
當日現場工作人數		□2 □3 □4 ☑5 □其他_____	使用量(小時)	8	8	8

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：350 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300 T1.30 P200 T1.23. P200 T1.23修復土堤 強茂間P300 T1.30修復土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：300 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300 T1.30修復土堤. P200 T1.23修復土堤 P200 T1.23修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300必須於T1.30修復土堤完成. 富聯P200和P200必須於T1.23修復土堤完成. 強茂間P300必須上午必須於T1.30修復土堤完成. 下班通知.
今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 5 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 3 臺 □環保局怪手 1 臺 p300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. p300 8	2. p300 8	3. p300 8
當日現場工作人數		□2 □3 □4 ☑5 □其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：350 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	富聯p300下方.75引水土堤. 富聯p300下方.30修復土堤. 富聯p300下方.30修復土堤. 現[illegible]p300下方.25修復土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：350 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	富聯p300下方.>1引水土堤. 富聯p300下方.>3修復土堤. 富聯p300下方.>3修復土堤. 現[illegible]p300下方.25修復土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯p300以南於下方.>.75.下方.>1引水土堤施工. 富聯p300以西以南於下方.30下方.>3修復土堤施工. 現[illegible]p300以南以南於下方.25修復土堤施工. 今日施工一切良好.

簽核：羅[illegible]文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 6 日 星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	蔡[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長： m 寬： m 高： m	
	施工內容	富聯D300下.23修復土堤 富聯D300下.23修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長： m 寬： m 高： m	
	施工內容	富聯D300下.23修復土堤 富聯D300下.23修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘機於下.23修復土堤施工，另一部富聯D300挖掘機則於下.23修復土堤施工，今日施工一切順利。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 8 日 星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 > 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	黃仲裕				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D300	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：>80 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D300 T1.16 修復土堤、富聯D300 T1.16 修復土堤、環科D300 T1.16 修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D300 T1.16 修復土堤、富聯D300 T1.16 修復土堤、環科D300 T1.16 修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300 03#、富聯D300 04#、環科D300 04#聯合於T1.16修復土堤施工。今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 9 日 星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 > 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李伯衛				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯D300 T1.16修復土堤 富聯D200 T1.15修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>200 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯D300 T1.16修復土堤 富聯D200 T1.16修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300砂石、富聯D200砂石於T1.16、T1.15修復土堤施工，今日施工一切良好。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 10 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 > 臺 □環保局怪手 ＿＿ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他＿＿	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300下.15修復土堤 富聯D200下.18修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300下.18修復土堤 富聯D200下.18修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘富聯D200挖掘於下.15、下.18修復土堤
施工 今日施工一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 11 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳南				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：>0 m 高：>0 m
	施工內容	富聯D300下T.31、修復土堤 富聯D200下T.31修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：>0 m 高：>0 m
	施工內容	富聯D300下T.18修復土堤 富聯D200下T.25修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300與富聯D200所於T.31、T.25、T.18修復土堤
施工。今日施工一切良好。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 12 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：200 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
	施工內容	富豪D200左.14修復土堤 富豪D200左.14修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
	施工內容	富豪D200左.17.修復土堤 富豪D200左.17修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富豪D200此時、富豪D200此時於左.14.左.17修復土堤施工 今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 13 日 星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李小姐				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	4	4	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D200 ㄅ、>> 修復土堤 富聯D200 ㄅ、>> 修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長： m 寬： m 高： m
	施工內容	下午因下大雨休息。
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D200 ㄅ、丹、富聯D200 ㄅ、丹於ㄅ、>> 修復土堤 施工。下午因下大雨休息 今日施工一切良好。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 15 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李如新				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富豐D200下、20修復土堤 富豐D200下、20修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富豐D200下、20修復土堤 富豐D200下、20修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富豐D200的坪有另一部富豐D200的坪於下、20修復土堤
施工 今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 16 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 X 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D200左、右修復土堤 富聯D200左、右修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 ☑其他(土壤蓋)	
	土堤概估(m)	長：300 m 寬：300 m 高：0.5 m	
	施工內容	富聯D200左、右土壤蓋、富聯D200左、右土壤蓋	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D200以及部分位於左、右修復土堤完成。下午富聯D200及部分位於左、右土壤蓋完成。今日施工一切良好。

簽核：　羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 17 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手＿＿臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹綸				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他＿＿	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度			
	上午	時間	如附件
		施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 ☑其他(土覆蓋)
		土堤概估(m)	長：700 m 寬：700 m 高：0.5 m
		施工內容	富豪P200反引土覆蓋 富豪P200反引土覆蓋
	下午	時間	如附件
		施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 ☑其他(土覆蓋)
		土堤概估(m)	長：700 m 寬：700 m 高：0.5 m
		施工內容	富豪P200反引土覆蓋 富豪P200反引土覆蓋
	未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富豪P200將未施作於反引土覆蓋於下午大致已完成一部份 今日施工順利

簽核：羅晉文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 19 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	☑有 □無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ___ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李如翰				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他___	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度			
上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D200反.刀.修復土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D200反.刀.修復土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D200用於反.刀.修復土堤施工.
今日施工一切良好.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 20 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 / 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李小福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度			
上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D200左.20修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	富聯D200左.20修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D200時於左.20.修復土堤施工
今日施工一切良好。

簽核：蘇智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 22 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤　□修復土堤　☑引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P300左、右引水堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤　□修復土堤　☑引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P300左、右引水堤 環榮P300左、右引水堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300中午於左、右引水堤施工. 環榮P300中午下午則於左、右引水堤施工. 今日施工順暢.

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 23 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李明宗				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P300左.52引水土堤 環興P300左.36修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P300左.52引水土堤 環興P300左.36修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300執行於左.52引水土堤施作，環興P300時則於左.36修復土堤施作，今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 24 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度			
上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：3.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300挖、加修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：3.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300挖、加修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300挖掘於挖、加修復土堤施工，大致完成，今日施工一切順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 29 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	富聯D200 T1.9路堤土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	富聯D200 T1.40路堤土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D200上午於T1.9路堤土堤下午則於T1.40路堤土堤施工。今日施工一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	109 年 6 月 30 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	☑有 □無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	蔡[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300 8	2. D300 8	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>80 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300下.12稻穀土堤 富聯D300下.39稻穀土堤 環興D300下.39稻穀土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：300 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D300下.12稻穀土堤 富聯D300下.39稻穀土堤 環興D300下.39稻穀土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300工程於下.12稻穀土堤完成下午部富聯D300工程於下.39稻穀土堤完成下 環興D300工程於下.39稻穀土堤 今日施工一切順利。

簽核：[illegible]

109 年 6 月

日期	T1	T2
1		成300 12. 成300 12 葉300 12. 環300 05
2		葉300 31 06 成300 12 成300 08. 環300 05. 31. 06.
3		葉300 05. 08. 成300 15 成300 15 環300 05. 03.
4	葉300 30. 成300 33 成300 33 環300 30	休
5	成300 30. 33 成300 30. 33. 環300 35	葉300 05. 31.
6	葉300 33 成300 33	
7		
8	葉300 16. 成300 16. 環300 16	
9	葉300 16. 成300 15	
10		葉300 15. 成300 18
11	葉300 31. 18 成300 31. 35.	
12		成300 14. 17. 成300 14. 17.
13		成300 33(半天) 成300 33(半天).
14		
15		成300 30. 成300 30
16		成300 35. 36. 成300 35. 36.
17		成300 31 成300 31
18		
19		成300 30.
20		成300 30
21		
22		成300 35 環300 37(半天)
23	環300 36.	成300 52
24		成300 30
25		
26		
27		
28		
29	成300 9. 40	成300 19.
30	成300 9 39.	葉300 12
31		