卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 4 日 星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名			
富聯工程	監工	黃銘崙			
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2. 3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：30 m 寬：>.0 m 高：>.0 m
	施工內容	現場調P300 下.35、下.03引水土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：>.0 m 高：>.0 m
	施工內容	現場調P300 下.03、下.35新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日現場調P300以外於下.35、下.03引水土堤施作，下午則於下.35、下.03新土堤施作，今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 5 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳輝				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		□2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	環保局P300 T1.>9新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m	
	施工內容		
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300 上午於T1.>9新土堤施工
下午刚因有事休息，今日施工一切良好

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 6 日 星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李文福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	現場調P300 左.14引水土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：>1.0 m 高：>1.0m	
	施工內容	現場調P300 左.>1修復土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日現場調P300時上午於左.14引水土堤施工,下午則於左.>1修復土堤施工 今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 7 日 星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 ☑陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2. P300	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯P300下1.40、下.18 富聯P300下.>1修復土堤 環南P300下.>1修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>100 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯P300下.18 富聯P300下.>1修復土堤 環南P300下.>1修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300位於下1.40、下.18修復土堤延伸，另富聯P300位於下.>1南環南P300位於下.>1修復土堤延伸。今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 8 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度			
	上午	時間	如附件
		施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
		土堤概估(m)	長：150 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
		施工內容	富聯P200下0.06公尺修復土堤、富聯P200下0.18公尺修復土堤、環境局P300下0.21公尺修復土堤
	下午	時間	如附件
		施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
		土堤概估(m)	長：300 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
		施工內容	富聯P200下0.40公尺修復土堤、富聯P200下0.18公尺修復土堤、環境局P300中午下午休息、
	未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200挖掘於下0.06、下1.40公尺修復土堤施工完畢，富聯P200富聯挖掘於下0.18公尺修復土堤施工完畢，環境局P300挖掘於中上於下0.21公尺修復土堤施工完畢，下午因有休息，今日施工一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 9 日 星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	蔡[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他 _____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P200下1.36 修復土堤、富聯P200下2.0 修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：180 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P200下1.36 修復土堤 富聯P200下2.0 修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200 時對於下1.36 修復土堤完成，另富聯P200 時對於下2.0 修復土堤完成，今日施工切退。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 11 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 2 臺 □環保局怪手 1 臺 P200 4	施作地點	□T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2. P200	3.
當日現場工作人數		□2 □3 ☑4 □5□其他_____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：20 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P200下午2.2到修復土堤 富聯P200下午2.5到修復土堤 環興P300下午2.2修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：2.0m 高：2.0m	
	施工內容	富聯P200下午2.2到修復土堤 富聯P200下午2.5到修復土堤 環興P300下午休息.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200挖到於下午2.2到修復土堤完成 另一部富聯P200挖到於下午2.5到修復土堤完成 環興P300挖到於下午2.2修復土堤完成 今日施工一切良好.

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 12 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 7 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2. D200	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8	8	

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯D200左.22引水修復土堤 富聯D200左.12引水修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯D200左.23引水修復土堤 富聯D200左.09引水修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D200修復於左.22、23引水及修復土堤施工，另一部富聯D200修復於左.12、09引水及修復土堤施工，今日施工一切順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 13 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹仁衡				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m
	施工內容	
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤　□修復土堤　☑引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：40 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	機挖稱 P300 及 14 引水土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日下午機挖稱 P300 時挖於及 14 引水土堤施作.
今日施工一切良好.

簽核：　詹智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 14 日 星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹文榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯P200下午.>3引水修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：60 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯P200下午.14,>3引水修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200分別於下午.>3.下午.14引水及修復土堤施作
今日施工一切良好。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 15 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李小福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：>.0 m 高：>.0 m
	施工內容	臺聯D200在T.35部份修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：>.0 m 高：>.0 m
	施工內容	臺聯D200在T.34部份修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日臺聯D200挖掘機於T.35、T.34部份修復土堤施工
今日施工一切良好。

簽核：羅育文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 16 日 星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ___ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李仲甯				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他___	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長： m 寬： m 高： m	
	施工內容	富聯P200左.14.引水修復土堤 左.19.修復土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長： m 寬： m 高： m	
	施工內容	富聯P200左.19修復土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200的月於左.14.左.19引水修復土堤施工
今日施工一切良好.

簽核： 羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 18 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D200挖.14.挖.03卑南溪修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D200挖.14.挖.03卑南溪修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D200挖掘於挖.14.挖.03卑南溪修復土堤範圍內
今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 19 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 ☑陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺　P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300左、右引排修復土堤 瑞鋼P300左、右引排修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯P300左、右引排修復土堤 瑞鋼P300左、右引排修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300的引排左、右、右引排修復土堤施工，瑞鋼P300的引排左、右引排修復土堤施工。今日施工一切順利。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 20 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 ☑陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李偉				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：>.0 m 高：>.0 m	
	施工內容	高驟P200左.>3 引水修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：>.0 m 高：>.0 m	
	施工內容	高驟P200左.>5 引水修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日高驟P200以外於左.>3.左.>5引水修復土堤施工，今日施工一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 25 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李仕翰				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P300 0.8 修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P300 0.8 修復土堤 環鋼P300 0.8 修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300 0.8 修復土堤施工 環鋼P300 0.8 修復土堤
下午四點后富聯P300 0.8 修復土堤施工 今日施工-切完成

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 16 日 星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹綸				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	臺糖P300左.>9條復土堤、環保局P300左.0.8條復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>10 m 高：>10 m	
	施工內容	臺糖P300左.>9條復土堤 環保局P300左.0.8條復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日臺糖P300工程於左.0.9條復土堤施工、環保局P300工程於左.0.8條復土堤施工、今日施工一切良好。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 27 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 □晴天 □陰天 ☑雨天 下午 □晴天 □陰天 ☑雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李婉芳				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	富聯P200下>9修復土堤 環保局P300下>0.8修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m	
	施工內容	富聯P200下>9修復土堤 環保局P300下>9修復土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200此坪於下>9修復土堤施工 環保局P300此坪於下>0.8下>9修復土堤施工 今日施工一切良好。

簽核：羅賀文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 28 日 星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 □晴天 ☑陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P200 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李女術				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
	施工內容	富聯P200下2.2修復土堤 環興P300下2.2修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
	施工內容	富聯P200下2.2修復土堤 環興P300下2.2修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200以外於下2.2修復土堤完成下. 環興P300以外於下2.2修復土堤完成下. 今日施工一切良好.

簽核：

蕭智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 29 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯D300 T1.22 修復土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	富聯D300 T1.22 修復土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300繼續於T1.22修復土堤完成.
今日施工一切良好.

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 5 月 30 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D200 T2.70 引水修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：>10 m 高：>10 m
	施工內容	富聯D200 T2.75 引水土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D200四時於T2.70、T2.75引水土堤及修復土堤施工。今日施工順暢。

簽核：[illegible]

109年 5月

日期	T1	T2
1		
2		
3		
4	環300 35	環300 03.
5	環300 29.	~~環300 14.~~
6		環300 14. 21.
7	成300 40.	成300 18 成300 21 環300 21
8	成300 40.	成300 06. 成300 18. 環 21
9	成300 36.	成300 20.
10		
11	成300 22	成300 25 環 22
12		成300 12. 09. 成300 22. 23.
13		環300 14(半天)
14		成300 23. 14.
15	成300 34	成300 25
16		成300 14. 19.
17		
18		成300 14. 03.
19		成300 25. 21 環300 25
20		成300 23. 25.
21		
22		
23		
24		
25		成300 08 環300 08(半天)
26	成300 29.	環300 08
27	成300 29 環300 29.	環300 08
28	成300 22 環300 22	
29	成300 22	~~成300~~
30		成300 20 25.
31		