卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 6 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 □晴天 ☑陰天 □雨天 下午 □晴天 ☑陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度			
	上午	時間	如附件
		施作項目	□新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
		土堤概估(m)	長：　　m 寬：　　m 高：　　m
		施工內容	
	下午	時間	如附件
		施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
		土堤概估(m)	長：50 m 寬：2.0 m 高：2.0 m
		施工內容	環保橋P300左、右新堤
	未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日下午環保橋P300的手於左、右新土堤施作。
今日施作一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 7 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 □晴天 ☑陰天 □雨天 下午 □晴天 ☑陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名			
富聯工程	監工	李[illegible]			
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	環保局P300左.右.新土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	環保局P300左.右.新土堤.
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300時於左.右.新土堤施作.
今日施工一切良好.

簽核：郭智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 8 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李智豪				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度			
	上午	時間	如附件
		施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
		土堤概估(m)	長：100 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
		施工內容	環保局P300左、15修復土堤
	下午	時間	如附件
		施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
		土堤概估(m)	長：80 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
		施工內容	環保局P300左、17、新土堤
	未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300時於左、15修復土堤及左、17新土堤施工。今日施工一切良好。

簽核：李智豪

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 10 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李白鎮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	環境局D300下.>>新土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	環境局D300下.>>新土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環境局D300時挖下.>>新土堤施工.
今日施工一切良好。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ **施工紀錄**

施工日期	108 年 4 月 13 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ **工作人數及時數**

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李佳穎				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ **工作事項**

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：　　m 寬：　　m 高：　　m	
	施工內容	做手機具保養。	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50　m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	現場用P300挖.刮新土堤.	
未完成範圍/作法			

■ **執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)**

今日現場用P300做手機保養下午則於挖.刮新土堤施作.今日施工一切良好.

簽核：　葉智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 14 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李仕翰				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	環保局P300左.14新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	環保局P300左.14新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300的對於左.14新土堤施工.
今日施工順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 15 日 星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	環保局P300左.14新土堤.
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	環保局P300左.14新土堤.
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300好手於左.14新土堤施工.
今日施工一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 16 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	環保局P300下方.14新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	環保局P300下方.14新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300對於下方.14新土堤施工
今日施工順暢。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 17 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炎南				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度			
	上午	時間	如附件
		施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
		土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
		施工內容	環興 P300 左.14 新土堤
	下午	時間	如附件
		施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
		土堤概估(m)	長：30 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
		施工內容	環興 P300 左.14 新土堤
	未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環興 P300 時于左.14 新土堤施工
今日施工一切良好

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 1 月 20 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李4新				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：70 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	環保局P300左.4新土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	環保局P300左.4新土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300的弃於左.4新土堤完成.
今日施工順暢.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 21 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手_____臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹竹翔				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：30 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	環鋼D300下、14新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：30 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	環鋼D300下、14新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環鋼D300以埋於下、14新土堤施作
今日施工一切良好。

簽核：羅仁賀文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ **施工紀錄**

施工日期	108 年 4 月 22 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ **工作人數及時數**

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	秦岭翰				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ **工作事項**

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：30 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	環保橋 P300 左、14 新土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：30 m 寬：2.0 m 高：2.0 m	
	施工內容	環保橋 P300 左、14 新土堤.	
未完成範圍/作法			

■ **執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)**

今日環保橋 P300 左、14 新土堤施工.
今日施工一切順利.

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 23 日 星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 4	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D300方.14新土堤、環保局D300方.14新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D300方.14新土堤、環保局D300方.14新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘機與環保局D300挖掘機聯合於方.14.做新土堤施作.今日施工一切順利.良好.

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 24 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度			
上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D300左.1.7.新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D300左.1.7.新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘於左.1.7新土堤施作 坪因時GPS故障於中午修復完畢下午繼續施工一切完成。

簽核：郭智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 15 日 星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	高和新				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D300五.1.7新土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他( )	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D300五.1.7.新土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘機在五.1.7挖掘樂堤施作
今日施工一切良好.

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 27 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	秀山				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	富聯P300下方→新土堤　環興洞P300下方→新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	富聯P300下方→新土堤　環興洞P300下方→新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300出砂於下方→挖溝築堤施工　環興洞P300出砂
於下方→新作土堤施工　今日施工一切良好.

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 28 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 _____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李G榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D300下午>>新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：50 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯D300下午>>新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300做到下午下午>>挖溝渠堤被破坏.
今日被五一切長.

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 29 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李柏榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯P300左.>>新土堤. 環興P300左.小新土堤.	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：3.0 m 高：3.0 m	
	施工內容	富聯P300左.>>新土堤. 環興P300左.小新土堤.	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300好於左.>>挖掘機堤被破. 環興P300好於左.小新土堤被破. 今日施工一切良好

簽核：郭智光

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 4 月 30 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 / 臺 □環保局怪手 / 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李金城				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：80 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	富聯P300左、右新土堤、環保局P300左、右新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：3.0 m 高：3.0 m
	施工內容	富聯P300左、右新土堤、環保局P300左、右新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300改善於左、右挖溝渠與施工；環保局P300改善於左、右新土堤施工，今日施工一切順利。

簽核：郭文章

4 月

日期	T1	T2
1		
2		
3		
4		
5		
6		瑞300，7.（米）
7		瑞300，7.
8		瑞300，5.，7.
9		
10		瑞300 >>.
11		
12		
13		瑞300 7.（米）
14		瑞300 14
15		瑞300 14
16		瑞300 14
17		瑞300 14
18		
19		
20		瑞300. 14.
21		瑞300 14
22		瑞300 14
23		葉300 下. 14　瑞300 下. 14
24		葉300 下. 7.
25		葉300 7.
26		
27		葉300 >>　瑞300 下. 7
28		葉300 >>
29		葉300 >>　瑞300 下. 7.
30		葉300 >5　瑞300 下. 7
31		