卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 1 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：2.0 m 高：1.8 m
	施工內容	瑞興橋 P300 下.40 修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	瑞興橋 P300 下.10 修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日瑞興橋 P300 時上午於下.40 修復土堤施作 下午則於下.10 修復土堤施作 一切良好。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 4 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 □晴天 ☑陰天 □雨天 下午 □晴天 ☑陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>1.0 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下1.35修復土堤、環保局P300下1.35修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>1.0 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300下1.05修復土堤、環保局P300下1.35修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日於富聯P300四期於下1.35修復土堤 下午則於下1.05修復土堤 施工 環保局P300四期於下1.35修復土堤施工 一切順利圓滿了。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 5 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳南				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>80 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左.05修復土堤、環保局P300左.08修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：>80 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300左.05修復土堤 環保局P300左.08修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300此手於左.05修復土堤完成 環保局P300此手於左.08修復土堤完成大致一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 6 日 星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	蔡文榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：110 m 寬：2.0 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300挖、>>引川土堤。
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 ☑引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：130 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P300挖、>>引川土堤。
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300挖掘於挖、>>引川土堤施工大致一切良好，已成功把川引進。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 7 日 星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 ☑陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍



工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P300左.35修復土堤 環興P300左.0修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
	施工內容	富聯P300左.35修復土堤 環興P300左.16修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300時於左.35修復土堤施工大致切完成。環興P300時土於左.0修復土堤，下午則於左.16修復土堤施工一切良好。

簽核：雞智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 8 日 星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李名翔				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍



工作進度			
	上午	時間	如附件
		施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
		土堤概估(m)	長：750m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
		施工內容	富聯P300左.31修復土堤、環綱P300左.15修復土堤
	下午	時間	如附件
		施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他( )
		土堤概估(m)	長：750m 寬：>1.0 m 高：>1.0 m
		施工內容	富聯P300左.31修復土堤、環綱P300左.15修復土堤。
	未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300坐落於左.31修復土堤已完成施工一切良好。
環綱P300坐落於左.15修復土堤大致一切良好順利。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 11 日　星期 ☑一 □二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李仕榕				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：100 m 寬：2.0 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局D300 T1.4之修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：2.0 m 高：1.8 m
	施工內容	環保局D300 T1.3之新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局D300怪手於T1.4之修復土堤施作，下午則於T1.3之新土堤施作一切順利完成。

簽核：雞賀文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 12 日　星期 □一 ☑二 □三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李仲衡				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m
	施工內容	富聯P200 T1.37新土堤 環鋼P300 T1.41修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m
	施工內容	富聯P200 T1.32新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日上午富聯P200時段於T1.37新土堤施工. 環鋼P300時段則於T1.41新土堤施工. 下午富聯P200時段於T1.32新土堤施工切區。環鋼P300時段下班未見。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 13 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ____ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李炳輝				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200 T1.T2新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯P200 T1.T2新土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P200將於T1.T2新土堤施工大致完畢。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 14 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	☑有 □無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300下.32新土堤、環保局P300下.40新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯P300下.32新土堤　環保局P300下.40新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300好於下.32新土堤施作大致一切良好。
環保局P300好於下.40新土堤施作。

簽核：[illegible]

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 15 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 D300 8	施作地點	□T1 ☑T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李文福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300下.19 修復土堤 環保局D300下.19 修復土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤　□修復土堤　□引水土堤　□其他(　　)
	土堤概估(m)	長：250 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D300下.19 修復土堤 環保局D300下.19 修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D300挖掘機與環保局D300挖掘機於下.19修復土堤施工已完成施作一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 27 日　星期 □一 □二 ☑三 □四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李[illegible]				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m
	施工內容	富聯P300 T1.30.新土堤、環樹P300 T1.30.新土堤
下午	時間	如附件
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m
	施工內容	富聯P300 T1.30.新土堤、環樹P300 T1.30.新土堤.
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯P300砂石和環樹P300砂石聯合施工T1.30新土堤
大致一切良好。

簽核：羅智文

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 28 日　星期 □一 □二 □三 ☑四 □五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 1 臺 P300 8	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹妹前				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. P300 8	2.	3.
當日現場工作人數		□2 ☑3 □4 □5□其他_____	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>80 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯 P200 ~ 1.23 新土堤. 環保局 P300 ~ 1.23 新土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	☑新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：>50 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	富聯 P200 ~ 1.23. 新土堤 環保局 P300 ~ 1.23 新土堤	
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯 P200 以及環保局 P300 以於 1.23 新土堤
施工一切良好。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 29 日　星期 □一 □二 □三 □四 ☑五 □六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 ☑晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手 1 臺 □環保局怪手 ＿＿ 臺	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	詹小福				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1. D200	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿	使用量(小時)	8		

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D200 T1.31 修復土堤
下午	時間	如附件　11:00因油管破損，結修復於12:30正常運作。
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)
	土堤概估(m)	長：120 m 寬：1.8 m 高：1.8 m
	施工內容	富聯D200 T1.35 修復土堤
未完成範圍/作法		

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日富聯D200挖掘於T1.31修復土堤施工，施工至11:00因油管破裂，
結修復後於12:30分於T1.35修復土堤施工至17:10分收工，時間補足。

簽核：

卑南溪河川揚塵防制實地演練-施工日誌

計畫名稱：108 年度臺東縣卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫
執行單位：富聯工程顧問股份有限公司

■ 施工紀錄

施工日期	108 年 11 月 30 日　星期 □一 □二 □三 □四 □五 ☑六 □日		
天氣狀況	上午 ☑晴天 □陰天 □雨天 下午 □晴天 □陰天 □雨天	揚塵狀況	□有 ☑無
施作怪手	□富聯怪手＿＿＿臺 □環保局怪手 1 臺 P300 4	施作地點	☑T1 □T2 □T3 □T4

■ 工作人數及時數

單位	職稱	姓名				
富聯工程	監工	李紹榮				
	挖掘機司機	簽名檔如附件	機具(型號)	1.	2.	3.
當日現場工作人數		☑2 □3 □4 □5□其他＿＿＿	使用量(小時)			

■ 工作事項

範圍





工作進度

上午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 ☑修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：150 m 寬：1.8 m 高：1.8 m	
	施工內容	環保局P300 T1-34 修復土堤	
下午	時間	如附件	
	施作項目	□新土堤 □修復土堤 □引水土堤 □其他(　　)	
	土堤概估(m)	長：　m 寬：　m 高：　m	
	施工內容		
未完成範圍/作法			

■ 執行狀況紀錄(含異常狀況及因應對策)

今日環保局P300的手於T1-34修復土堤施作一切良好。
上午
下午則休息。

簽核：羅智文

108年 11月

日期	T1	T2
1	40 (環)	10 (環)
2		
3		
4	35. 35 (環)	05
5		05. 08 (環)
6		22.
7		35. 08 (環) 16 (環)
8		31. 15 (環)
9		
10		
11	(環) 42. 37	
12	(環) 41. 37 32.	
13	32.	
14	(環) 40. 32.	
15		19. (環) 19.
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27	30. 30 (環)	
28	23 23 (環)	
29	31. 35.	
30	34 (環)	
31		